



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике
ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 60, 283050, тел. +7 (856) 340-62-28 Факс +7 (856) 340-62-38,
e-mail: gudnr@80.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Шахтерского
муниципального округа управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике
ДНР, г. Шахтерск, ул. 50 лет СССР, 59, тел. +7 (856) 554-36-37
e-mail: gpn_shk@80.mchs.gov.ru

ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ №9

дата и время начала проведения профилактического визита:

« 26 » июля 2023 г. 10 ч. 40 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:

« 26 » июля 2023 г. 10 ч. 40 мин.

место проведения профилактического визита: ДНР, Шахтерский район,
с. Орлово-Ивановка, ул. Центральная, 14а

наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен
профилактический визит: МБОУ «Шахтерская средняя школа села Орлово-
Ивановка»

учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий): —

основанием проведения профилактического визита является:

ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

профилактический визит проведен в рамках: Федерального государственного
пожарного надзора

профилактический визит проведен: старшим дознавателем отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Шахтерского муниципального округа
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Донецкой Народной Республике (государственным
инспектором г. Шахтерска и Шахтерского района по пожарному надзору)
капитаном внутренней службы Санжурой Александром Сергеевичем

(должность, Ф.И.О, звание должностного лица органа государственного пожарного надзора)

В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:

Руководитель МБОУ «Шахтерская средняя школа села Орлово-Ивановка», а также лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны соблюдать:

1) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

3) Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ;

4) Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (согласно техническому регулированию в области пожарной безопасности, установленному ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

5) Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";

6) Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

(излагаются сведения об информации, доведенной до контролируемого лица: о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, соответствию объекта надзора критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий)

Объекты МБОУ «Шахтерская средняя школа села Орлово-Ивановка» отнесены к следующим категориям риска, с соответствующей периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий:

здание школы – значительный риск (1 раз в 3 года).

Рекомендуемыми способами снижения категорий риска являются:

1) своевременное исполнение действующих предписаний органов федерального государственного пожарного надзора, в части нарушений требований пожарной безопасности;

2) Привлечение к охране организации, специально учрежденной для оказания охранных услуг, зарегистрированной в установленном законом порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранной деятельности;

- 2) отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет;
- 3) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет;
- 4) наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска;
- 5) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению объекта;
- 6) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты дежурным персоналом;
- 7) своевременное представление подконтрольным лицом в срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления о принятии мер на объекте по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности.

При проведении профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	Руководителем не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479.	п. 2 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (далее – ППР в РФ)
2.	Руководителем не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации и в соответствии с приказом МЧС России №806 от 18.11.2021 г.	п. 3 ППР в РФ п. 2 Приложения №1 к приказу МЧС России №806 от 18.11.2021 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»

		(далее – приказ №806).
3.	Допускаются к работе лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности (по дополнительным профессиональным программам).	п. 3 ППР в РФ п. 1 Приложения №3 к приказу МЧС России №806 от 18.11.2021 г.
4.	Отсутствуют программы противопожарного инструктажа для обучения лиц мерам пожарной безопасности в соответствии с приказом МЧС России №806 от 18.11.2021 г.	п. 3 ППР в РФ Приложение №2 к приказу МЧС России №806 от 18.11.2021 г.
5.	Журнал учета противопожарных инструктажей не соответствует рекомендуемому образцу,	п. 22, Приложение к приказу №806
6.	Руководитель организации не назначил лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ являются ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте.	п. 4 ППР в РФ
7.	Руководитель организации не организовал разработку планов эвакуации людей при пожаре в соответствии с требованиями ГОСТ 34428-2018 (не выполнены фотолюминесцентными, не выполнены в достаточном количестве)	п. 5 ППР в РФ п.9.3.9.1 «ГОСТ 34428-2018. Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия» (далее - ГОСТ 34428-2018)
8.	Руководитель не обеспечил размещение на объекте защиты, знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено".	п. 11 ППР в РФ
9.	Руководитель организации не обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде. Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты	п. 17 ¹ ППР в РФ
10.	Руководитель не обеспечил средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, на объекте с массовым пребыванием людей.	п. 30 ППР в РФ
11.	Руководитель не обеспечил учет периодичности осмотра огнетушителей, с занесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 60 ППР в РФ
12.	Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности на основе Правил противопожарного режима в Российской Федерации и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности здания.	п. 392 ППР в РФ
13.	В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается менее 2 огнетушителей с минимальным рангом тушения модельного очага пожара	п. 400 ППР в РФ

	в соответствии с приложением N 1 к Правил противопожарного режима в Российской Федерации и расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания превышает нормы, установленные пунктом 406 настоящих Правил (более 20 метров).	
14.	Объект защиты не обеспечен источником наружного противопожарного водоснабжения.	Федеральный Закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123-ФЗ) ч. 1 ст. 62; ч. 1 ст. 68
15.	При высоте лестницы более 45 см и ширине более 2,4 м не предусмотрены промежуточные поручни и поручни с двух сторон (на центральном входе)	п. 4.3.5 СП 1.13130.2020
16.	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать на высоте не менее 2 м.	пункт 5.5 СП 3.13130.2009
17.	Помещения здания школы не оборудованы фотолюминесцентными системами эвакуации, предназначенными для обеспечения эвакуации людей в случае возникновения пожара, в том числе при аварийном отключении освещения	пункт 3 часть 1 статьи 6, часть 3 статьи 4. № 123-ФЗ; п. 9.1.1.3 «ГОСТ 34428-2018. Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия» (далее - ГОСТ 34428-2018)
18.	Здание школы не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (2 типа).	ч. 2 ст. 54, ст. 84 ФЗ № 123-ФЗ таблица 2 п. 14 СП 3.13130.2009
19.	Здание школы не оборудовано системой пожарной сигнализации безадресного типа	ч. 2 ст. 54, ст. 83 ФЗ № 123-ФЗ; приложение А, таблица А1 п. 14 СП 484.1311500.2020
20.	Стропила и обрешетка чердака здания школы не подвергнуты обработке огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292, либо не выполнена их конструктивная огнезащита, не способствующая скрытому распространению горения	п. 5.4.5 СП 2.13130.2020
21.	В здании допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток не через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра по закреплённым стальным стремянкам.	п. 7.7 СП 4.13130.2013
22.	Двери электроцитовой не являются противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30. Пределы огнестойкости противопожарных дверей следует устанавливать по ГОСТ Р 53307.	п. 7.3.10 СП 251.1325800.2016
23.	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное эвакуационное освещение	п. 7.3.15 СП 251.1325800.2016
24.	Не проведена проверка состояния устройств молниезащиты для здания школы (III категории — не реже одного раза в три года). Проверке подлежат целость и защищенность от коррозии доступных обзору частей	пункт 1.14 РД 34.21.122-87

	<p>молниеприемников и токоотводов и контактов между ними, а также значение сопротивления току промышленной частоты заземлителей отдельно стоящих молниеотводов. Это значение не должно превышать результаты соответствующих замеров на стадии приемки более чем в 5 раз</p>	
--	---	--

Подпись лица(лиц), проводившего(их)
профилактический визит:

Старший дознаватель отдела надзорной
деятельности и профилактической работы
Шахтерского муниципального округа
управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по ДНР
капитан внутренней службы
Санжура Александр Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, звание
должностного лица органа
государственного пожарного надзора)



(подпись)

«01» 08 20 23 г.

Против проведения профилактического
визита не возражал (а), экземпляр листа
профилактической беседы получил(а):

(должность, фамилия, инициалы
контролируемого лица (представителя))

(подпись)

« » _____ 20 г.